

B I L L A G

INDHOLDSFORTEGNELSE - KORTBILAG

DELOMRÅDE 1 -	STRUER BY, NORDLIG DEL	S. 1 - 7
DELOMRÅDE 2 -	STRUER BY, SYDLIG DEL	S. 8 - 9
DELOMRÅDE 3 -	BREMDAL	S. 10 - 11
DELOMRÅDE 4 -	GIMSING SOGN	S. 12 - 13
DELOMRÅDE 5 -	ØLBY SOGN M. ØLBY	S. 14 - 15
DELOMRÅDE 6 -	FOUSING SOGN M. FOUSING OG FOUSING KIRKEBY	S. 16 - 17
DELOMRÅDE 7 -	VEJRUM SOGN M. VEJRUMSTAD OG VEJRUM KIRKEBY	S. 18 - 19
DELOMRÅDE 8 -	HJERM SOGN M. HJERM, KVIUM OG HANDBJERG STRAND	S. 20 - 23
DELOMRÅDE 9 -	ASP SOGN M. ASP OG LINDE	S. 24 - 25
DELOMRÅDE 10 -	RESEN SOGN M. RESENSTAD OG DEL AF TOFTUM BJERGE	S. 26 - 27
DELOMRÅDE 11 -	HUMLUM SOGN M. HUMLUM, DEL AF TOFTUM BJERGE, HUMLUM FISKERLEJE OG ODDESUND SYD	S. 28 - 31
DELOMRÅDE 12 -	VENØ SOGN M. VENØ BY	S. 32 - 33

DELOMRÅDE 1: STRUER BY - NORDLIG DEL

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Allegade 1	12DT	4	1	Velproportioneret rødstensvilla
Allegade 7	12EV	4	1	Velproportioneret rødstensvilla
Anlægsvej 1	14DX	4	1	Rødstens bygning med detaljer i murværk og puds
Anlægsvej 3	14FC	4	1	Gedigen rødstensvilla med enkle dekorationsdetaljer i tegl
Anlægsvej 8	14EÆ	4	1	Solid Bedre Byggeskiks bygning med gode proportioner
Bjerggade 4	54A	3	1	Bygning med god fortælle værdi. Fremstår meget restaureret
Bjerggade 8	54E	4	1	Velproportioneret rødstensbygning med formstensesims
Bjerggade 20	44P	4	1	Fortælle værdi og kulturhistorisk vigtig i gadebillede
Bjerggade 22	44Æ	4	1	En god og gedigen etageejendom
Bjerggade 23	44BD	4	1	Enkel bygning med god fortælle værdi
Bjerggade 24	44Ø	4	1	Markant bygning med murværksdetaljer
Bjerggade 29	44B	4	1	Markant, tidstypisk længebygning
Bjerggade 36	44FM	4	1	Markant villa, tilbage trukket i forhold til de øvrige huse
Bjerggade 44	44GX	4	1	Velproportioneret villa med mange detaljer
Bjerggade 46	44FT	4	1	Markant tung rødstensvilla
Bjerggade 47	44GG	4	1	Enkel gedigen „rødstensarkitektur“
Bjerggade 48	44FS	4	1	Rødstensvilla
Bjerggade 50	44DH	4	1	God bygning med skønhedsfejl. Domineres negativt af nye vinduer
Bredgade 6	33AD	4	1	Del af byens kulturelle/industrielle udvikling
Bredgade 32	12HK	4	1	Funkisinspireret bygning med markant beliggenhed
Bredgade 36	12HA	4	1	Enkel god rødstensbygning
Bredgade 37	12FØ	4	1	Markant villa - del af god husrække
Bredgade 39	12GA	4	1	Rødstens funkis inspireret bygning, dørindfatning osv i gule sten
Bredgade 45	12HC	4	1	Rækkehusbebyggelse, der danner en fin helhed. Husrækken består af enkle rødstensbygninger med enkle murdekorationer i gule sten
Bredgade 47	12HD	4	1	
Bredgade 49	12HE	4	1	
Bredgade 51	12HF	4	1	
Bredgade 53	12HG	4	1	
Bredgade 55	12HH	4	1	
Bredgade 54	6P	4	1	Rødstensfunkis villa med enkle gulstensdekorationer
Bryggergade 8	15BK	4	1	Markant rødstensbygning med enkle detaljer
Danmarksgade 2	15AD	4	1	Enkel og harmonisk bygning. Velbevaret
Danmarksgade 6	15CN	4	1	Markant bygning, skæmmes voldsomt af vinduers delvise blanding
Danmarksgade 8A	15DH	4	1	En god bygning, der fortjener mere pasning
Danmarksgade 8B	15DH	4	1	Vigtig i gadebilledet - „tvilling“ til nr. 8a
Danmarksgade 10	15CØ	4	1	Velproportioneret bygning. Uheldige vinduer
Danmarksgade 12	15DF	4	1	Bygning med markant gavl mod vejen
Danmarksgade 15	15CM	4	1	Let aflæselig med god fortælle værdi
Danmarksgade 16	13AA	4	1	God bygning med enkle detaljer
Danmarksgade 18	13AC	4	1	Enkel rødstensbygning med formstensedetaljer
Danmarksgade 19	13AE	4	1	Markant byvilla. Velbevaret
Danmarksgade 20	13AG	4	1	Enkel rødstensbygning med formstensedetaljer
Danmarksgade 21	13AN	4	1	Bygning med god facaderytme. Uheldige vinduer /dør
Danmarksgade 22	13BP	4	1	Rødstensbygning med enkle murværksdetaljer
Danmarksgade 23	13AO	4	1	Bygning med god facaderytme. Uheldige vinduer/døre
Danmarksgade 27A	13CF	4	1	Enkel, velproportioneret bygning - gode detaljer i formsten
Danmarksgade 30B	12Z	4	1	Velproportioneret bygning med stor facadehøjde
Danmarksgade 32	12AM	4	1	Velproportioneret Bedre Byggeskik villa - gode detaljer
Danmarksgade 34	12AN	4	1	Pudset/malet villa med mange dekorative elementer
Danmarksgade 36	12AO	4	1	God bygning uden de store virkemidler
Danmarksgade 40	12AQ	4	1	Trods overflader et markant hus
Danmarksgade 42	12AR	4	1	Let aflæseligt længehus med gode proportioner
Danmarksgade 48	12BU	4	1	Velproportioneret markant rødstensbygning. Karakterløse vinduer
Danmarksgade 49	12AI	4	1	Markerer sig godt i gaden
Danmarksgade 55	12I	4	1	Rødstensvilla
Enggade 10	14CS	3	1	Markant, kirkeagtig bygning. Kulturhistorisk vigtig

ADRESSE	MATR.NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Enggade 11	14FM	4	1	Tidstypisk byggeri i funkisstil
Enggade 13	14FG	4	1	Funkisvilla. Tidstypisk byggeri
Enggade 14	14EI	4	1	Velproportioneret rødstensbygning med høj kælder
Enggade 15	14FH	4	1	Funkisvilla. Tidstypisk byggeri
Enggade 18	14EU	4	1	Fint proportioneret rødstenshus
Fredensgade 1	23S	4	1	Velproportioneret rødstensvilla
Fredensgade 2	12CZ	4	1	Velproportioneret pudset/malet villa
Fredensgade 3	23T	4	1	Meget velproportioneret villa. De nyere vinduer er karakterløse
Fredensgade 4	23AC	4	1	Velproportioneret rødstensbygning m. pudset/malet sokkel
Fredensgade 5	23U	4	1	Velproportioneret rødstensvilla. Karakterløse vinduer
Fredensgade 6	23AB	4	1	Velproportioneret rødstensvilla m. pudset/malet sokkel
Fredensgade 7	23V	4	1	Velproportioneret rødstensvilla. Karakterløse vinduer
Fredensgade 8	23AE	3	1	Velproportioneret rødstensvilla
Fredensgade 9	23X	4	1	Velproportioneret rødstensvilla
Fredensgade 10	23AF	4	1	Velproportioneret rødstensvilla med pudset sokkel
Fredensgade 11	23AI	4	1	God form - uheldige nyere vinduer
Fredensgade 13	23R	4	1	God hovedform og proportioner. Karakterløse vinduer
Fredensgade 16	23AA	4	1	Rødstensvilla med pudset sokkel
Fredensgade 17	23Æ	4	1	Rødstens-/muremestervilla
Fredensgade 18	23Ø	4	1	Villa med righoldige detaljer
Fuglgårdsvej 5	12CT	4	1	Rødstensvilla, velproportioneret med få detaljer
Fuglgårdsvej 7	12CS	4	1	Velproportioneret rødstensvilla, pudset sokkel
Fuglgårdsvej 15	12CL	4	1	Velproportioneret hus. Karakterløse vinduer
Godthåbsvej 11A	12MK	4	1	Gedigent Bedre Byggeskik hus med enkle detaljer
Godthåbsvej 15	12BH	4	2,3	Markant anlæg med mange gode detaljer
Holstebrovej 4	28E	3	1	Markant bygning. God arkitektur, stor fortælle værdi
Holstebrovej 12	18AZ	4	1	Del af anlæg med fortælle værdi
Holstebrovej 13	44GC	4	1	Støbt balkon, hjørnevinduer, gode funkis-elementer
Holstebrovej 14	18CI	4	1	Velproportioneret rødstenshus. Karakterløse nyere vinduer
Holstebrovej 16	18CK	4	1	En interessant og markant bygning
Holstebrovej 18	19BX	4	1	En interessant og markant bygning
Holstebrovej 22	28AF	4	1	Velproportioneret rødstensvilla. Uheldige vinduer i stueetage
Holstebrovej 28	19BR	4	1	Markant bygning i gadebilledet
Holstebrovej 29	19BH	4	1	Godt hus i hårdt trafikeret miljø
Holstebrovej 30	19AA	4	1	Markant bygning i gadebilledet
Holstebrovej 34	19BM	4	1	Markant, enkel og gedigen rødstensbygning
Holstebrovej 37	18BØ	4	1	Solid bygning, enkle detaljer i formsten og kampesten
Holstebrovej 38	19BK	4	1	Miljøværdien tæller
Holstebrovej 43	18BS	4	1	God velproportioneret bygning i godt miljø
Holstebrovej 48	18Z	4	1	God hovedform og murstensdetaljer
Holstebrovej 52	18BQ	4	1	Velproportioneret rødstensbygning m. gode detaljer og hoveddør
Jernbanegade 14	15DK	4	1	Gedigen velproportioneret hjørneejendom
		3	1	Gl. kedelhal - Bygning med god fortælle værdi om byens udvikling
Jyllandsgade 1	15DG	3	2	Kontor - Gedigen bygning med god fortælle værdi for byens udvikling
Jyllandsgade 2	15EC	2	1	Markant, monumental bygning. Kulturhistorisk vigtig for byen
Jyllandsgade 3	15KM	3	1	Markant bygning i Ny-barok stil. Gennemført arkitektur
Jyllandsgade 9	15CG	4	1	Velproportioneret bygning. Præges dog negativt af skiltning
Jyllandsgade 12	15FM	4	1	Rødstensbygning med enkle detaljer i murværk
Jyllandsgade 14	15DR	4	1	Rødstensbygning
Jyllandsgade 15	15DP	4	1	Miljøværdien tæller
Jyllandsgade 16	15DØ	4	1	Gedigen bygning med gode detaljer
Jyllandsgade 16B	15HL	4	1	Bygning markerer på god vis gadehjørnet
Jyllandsgade 17	15DO	4	1	Trods de nye vinduer et godt og gedigent hus
Jyllandsgade 18	15GM	4	1	Velindpasset til gadens øvrige bygninger
Jyllandsgade 20	15GX	4	1	Velindpasset til gadens øvrige bygninger
Jyllandsgade 22	15EI	4	1	Velproportioneret Bedre Byggeskik inspireret villa
Jyllandsgade 26	15EÆ	4	1	Lidt tung arkitektur. Asymetrisk hovedform
Jyllandsgade 35	15FR	4	1	Bygningen ville vinde meget med velindpassede vinduer

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Jyllandsgade 37	15FS	4	1	Bygningen ville vinde meget med velindpassede vinduer
Jyllandsgade 39	15FT	4	1	Velproportioneret rødstensvilla med høj tagrejsning
Jyllandsgade 41	15FU	4	1	Velproportioneret rødstensvilla
Jyllandsgade 43	15FO	4	1	Velproportioneret muremestervilla
Jyllandsgade 45	15GU	4	1	Velproportioneret villa med nationalromantiske stiltræk
Jyllandsgade 47	15HV	4	1	Velproportioneret muremesterhus
Jyllandsgade 51	15IR	4	1	...uden de store virkemidler, men meget gedigent
Jyllandsgade 53	15IP	4	1	...uden de store virkemidler, men meget gedigent
Kirkegade 17	14BM	4	1	Pga. kulturhistorie og miljø
Langgade 4	18CD	4	1	Fremstår meget original
Langgade 11	16AL	4	1	Velbevaret god rødstensbygning
Langgade 13	16AM	4	1	Velproportioneret muremestervilla. Karakterløse vinduer
Langgade 18	16AT	4	1	Markant hus i gaden, funkisinspireret bygning
Langgade 20	16BF	4	1	Markant hus i gaden, funkisinspireret bygning
Mundbergs Alle 6	16L	4	1	Stemmingsfuldt miljø
Møllegade 9	44K	4	1	Trods ændringer, stadig et hus med fortælle værdi
Nordvestvej 15	43AT	4	1	Rødstensbygning med enkle detaljer
Nygade 1	13M	4	1	Velproportioneret rødstensvilla. Nye plastvinduer misklæder huset
Nygade 2	13AR	4	1	Gedigen bygning med gode detaljer, og markant placering
Nygade 4	13BM	4	1	Passer godt i gadens skala
Nygade 6	13BL	4	1	Bygning med stor miljøværdi
Nygade 8	13AP	4	1	Velindpasset i gadens skala
Nygade 12	13BO	3	1	Velbevaret, gedigen byvilla med gode detaljer
Nygade 13	13AQ	4	1	Lidt overpyntet bygning med markant placering
Nørregade 13A	43AU	4	1	Velproportioneret rødstenshus. Enkle detaljer i tegl
Ringgade 45	14EM	3	1	Velbevaret, stemmingsfuldt hus og have
Ringgade 55A	14 FP	3	1	Kapel og krematorium. Velproportioneret bygning i nyklassicistisk stil
Ringgade 115	22AB	4	1	Velproportioneret muremestervilla. Karakterløse nyere vinduer
Ringgade 125	12ER	4	1	Velbevaret tidstypisk bygning
Rolighedsvej 1	12DG	4	1	God bygning på trods af nyere vinduer
Rolighedsvej 3	12FL	4	1	God bygning på trods af nyere vinduer
Rolighedsvej 7	12DE	4	1	Rødstensbygning med bislag på vestgavl
Rolighedsvej 11	12DI	4	1	Trods skønhedsfejl et markant hus
Rolighedsvej 13	12DK	4	1	Velproportioneret rødstensvilla
Rolighedsvej 15	12L	4	1	Velproportioneret rødstensbygning. Karakterløse vinduer.
Rolighedsvej 19	12CP	4	1	Velproportioneret cementpudset villa
Rolighedsvej 21	12CB	3	1	Pudset malet villa, righoldig på detaljer
		4	1	Tidstypisk bygning med funkispræg
Rosenvænget 3	15IX	4	2	En enkel bygning med god fortælle værdi
Rosenvænget 6	12BB	4	1	Bygning med fortælle værdi
Rosenvænget 8	12CC	4	1	Trods sætningsskader og Decra-tag et hus med fortælle værdi
Rosenvænget 12	12CQ	4	1	Velproportioneret rødstensvilla. Karakterløse vinduer
	42N	4	1	Hovedbygning - Trods tilbygning en markant bygning
Skolegade 5	42E, 42N	4	2	Gymnastiksal - Præges negativt af nyere eternittag og nye vinduer
Skolegade 6	44L	4	1	Velproportioneret etageejendom. Gedigent murstensbyggeri
Skolegade 6A	44GF	4	1	Velproportioneret etageejendom. Gedigent murstensbyggeri
Skolegade 14	44FX	4	1	Godt hus med god rytme
Skolegade 16	44FV	4	1	Del af god husrække med nr. 14,16,18
Skolegade 18	44EX	4	1	Hjørneejendom med skønhedsfejl. Stor miljøværdi
Smedegade 5	14AP	4	1	Rødstensbygning med god hovedfacade (gavl)
Smedegade 32	42C	4	1	Velproportioneret rødstenslængehus med gode teglstensdetaljer
Smedegade 32A	42AK	4	1	Velproportioneret rødstenslængehus med gode teglstensdetaljer
Smedegade 37	44DX	4	1	Markant pudset villa
Smedegade 42A	43AB	4	1	Bygning med tidstypiske dekorationsdetaljer
Strandvejen 3	54H	4	1	Del af godt gademiljø, trods manglende puds
Strandvejen 14	54D	4	1	Markant bygning i gaden
Strandvejen 16	54U	4	1	Interessant bygning med god fortælle værdi
Strandvejen 16A	54Ø	4	1	God hovedform og proportioner

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Strandvejen 20	44DA	4	1	Del af markant husrække
Strandvejen 23	44O	4	1	Markant etagebygning
Strandvejen 27	44AF	4	1	Markant bygning i gaden
Sydkaen 2	umatrikr.	4	1	Rødmalet træpakh. Del af havnens fortælle værdi
Sydkaen 10	13DE	4	1	Markant bygning. Fortæller om havnens udvikling
Søndergade 5	15X	4	1	En kraftigt renoveret, men stadig markant bygning
Søndergade 7	15V	4	1	Stadig en markant bygning i gaden
Søndergade 10	12HP	4	1	Det oprindelige udtryk sløres voldsomt af den „moderne“ facade
Søndergade 11	15CP	4	1	Gedigen bygning med gode detaljer
Søndergade 16	15DX	4	1	Trods tilstand et gedigent og smukt hus
Søndergade 19	15BZ	4	1	Bygning med stor miljøværdi
Søndergade 21	15BÆ	4	1	Bygning med stor miljøværdi
Søndergade 22	15AC	3	1	Pga miljøværdien og fortælle værdien
		2	1	Hovedbygning - Kulturhistorisk og arkitektonisk vigtig bygning
Søndergade 23	15BY	3	2	Sidefløj - Velbevaret længehus, god miljøværdi
Søndergade 23B	15DD	3	1	Meget helstøbt hus i meget smukke omgivelser
Søndergade 24	15E	4	1	Markant fortællende bygning
Søndergade 25	15AD	4	1	Miljøværdien er god, senere ændringer v/dør/vinduer trækker ned
Søndergade 26	15Æ	4	1	Del af godt bebyggelsesmiljø omkring museet
		3	2	Værksted - Interessant arkitektonisk og kulturhistorisk kompleks
Søndergade 27	15CX	4	1	Beboelse - Gedigent rødstenshus med god form og rytme
Søndergade 38	15CQ	4	1	Markant bygning i gadebilledet
Søndergade 39	15EY	4	1	Gedigen villa med god placering
Søndergade 45	15FF	4	1	Markant dobbelthus med god facaderytme
Søndergade 45A	15GQ	4	1	Markant dobbelthus med god facaderytme
Søndergade 53	15FZ	4	1	Gedigen villa med mindre skønhedsfejl
Toldbodstræde 3	13BF	4	1	Klar rytmisk facadeinddeling. God bygningskrop
Torvegade 1	14DR	4	1	Bygning med velproportioneret hovedform. Gode teglstensdetaljer
		4	1	Markant rødstens hjørneejendom
Torvegade 6	14CR	4	2	Velproportioneret værkstedsbygning med god fortælle værdi
Torvegade 11	14DO	4	1	Ældre, letafslæselig byvilla
Torvegade 13	14DN	4	1	Solid, med lidt tungt udtryk
Torvegade 15	14DM	4	1	Markant dobbelthus med klart udtryk
Torvegade 16	14DT	4	1	Markerer sig godt i gaden
Torvegade 17	14DL	4	1	Markant dobbelthus med klart udtryk
Torvegade 18	14DU	4	1	Markerer sig godt i gaden
Torvegade 21	14EØ	4	1	Markant bygning i gaden
Torvegade 26	14FA	4	1	Velproportioneret rødstenshus, nøgternt udtryk
Torvegade 28	14EY	4	1	Velproportioneret bygning med god karnap og indgangsparti
Torvegade 39	14FX	4	1	Bygning med god fortælle værdi om kvarteret
Torvegade 51	14FÆ	4	1	Gedigen bygning
Tårngade 9	23O	4	1	Velbevaret tidstypisk bygning. God miljøværdi
Tårngade 13	12BY	3	1	Markant bygning - Villa i palæstil
Tårngade 14A	13BG	4	1	Præges negativt af tilbygget carport
Tårngade 16	27L	4	1	Velproportioneret gedigent rødstenshus. Enkle detaljer
Tårngade 17	12BZ	3	1	En velbevaret byvilla i god tilstand med megen poesi
Tårngade 18	27N	4	1	God hoved- og tagform
Tårngade 20	27O	4	1	Godt hus med kedelige vinduer
Tårngade 21	27K	4	1	Velproportioneret pudset villa
Tårngade 22	27P	4	1	God bygning, savner lidt vedligeholdelse
Tårngade 23	27G	4	1	Voluminøs bygning med dekorationer i puds. God hovedform
Tårngade 24	27Q	4	1	Velproportioneret muerermesterhus
Tårngade 25	27H	4	1	Markant længehus bag god forhåve
Tårngade 26	27R	4	1	Markant rødstensbygning med skønhedsfejl
Tårngade 27	27I	4	1	Markant længehus bag god forhåve
Tårngade 28	27V	4	1	Markant rødstensbygning med skønhedsfejl
Tårngade 31	27X	4	1	Gedigen villa i velholdt have
Tårngade 32	27S	4	1	God hovedform og tag. Karakterløse vinduer

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Ved Fjorden 2	umatrik.	4	3	Montagehal. En markant industribygning
		4	4	Spilbygning. Enkel velproportioneret bygning
Venøgade 3	13CH	4	1	Velproportioneret byvilla
Venøgade 4	13CP	4	1	Velproportioneret rødstensvilla
Venøgade 5	13CI	4	1	Del af helstøbt miljø
Venøgade 6	13CO	4	1	Del af meget homogen gade
Venøgade 7	13CK	4	1	Del af helstøbt miljø
Venøgade 8	13CN	4	1	Villa i Bedre Byggeskik stil
Venøgade 11	13DH	3	1	En velbevaret, stemningsfuld bygning
Vestergade 6	14L	4	1	Trods de nyere butiksvinduer stadig en markant bygning
Vestergade 8	14N	4	1	Gadens mest markante bygning, sløres af underetagen
Vestergade 10	14G	4	1	Markant, men død facade pga. bla. vinduerne
Vestergade 12	14CB	4	1	Enkle skønhedsfejl, karakterløse vinduer/dør/skilt
Vestergade 13	14CV	3	1	En af byens markante bygninger. "Katalog" i præfabr. dekorationer
Vestergade 21	14P	4	1	Velgørende i gadebilledet
Vestergade 22	44BB	4	1	Markant, med overdådige pudsdekorationer. Svulstig
Vestergade 23	14DY	4	1	Trods kvist et godt hus
Vestergade 26	44S	4	1	Velproportioneret etagebygning med gode detaljer
Vestergade 30	44E	4	1	Markant bygning, strygejern ud til Skolegade/Vestergade
Voldgade 6	18AG, 18AY	4	1	Del af godt gademiljø
Voldgade 7	18CM	4	1	Del af godt gademiljø
Voldgade 8	28F	4	1	Del af godt gademiljø
Voldgade 17	28P	4	1	Markant placeret villa
Ølbyvej 6	19AK	4	1	Velholdt rødstensetageejendom
Ølbyvej 8	19AR	4	1	Trods de nye vinduer et markant hus sammen med nr. 6
Ølbyvej 9	18CS	4	1	Villa med god stemning
Ølbyvej 24	4G	4	1	En noget massiv tung bygning
Ølbyvej 28	4I	4	1	Et godt hus med en god hovedform trods ombygninger
Østergade 1	60F	4	1	Markant bygning med god fortællerværdi
Østergade 3	60G	4	1	Meget harmonisk, symmetrisk facade
Østergade 6A	61B	4	1	Beskedent hus med god fortælle- og miljøværdi
Østergade 11	74B	4	1	Fornem og markant byejeendom
Østergade 12	14CG	4	1	Godt byhus med god komposition og detaljer
Østergade 13	72A	3	1	Rådhus - Markant og vigtig bygning i byen. Nyklassicistisk bygning
Østergade 14	14A	4	1	Vigtig bygning i gadebilledet. Ufølsom tilbygning bagtil
Østergade 16	14E	4	1	God hovedform. Skæmmes af nyere kvist og uheldig skiltning
Østergade 18A	57A	4	1	Velholdt, smuk bygning. Heldig ombygning af underfacade
Østergade 20	33P	4	1	Markant og vigtig bygning i gaden - trods ændringer
Østergade 21	72B	4	1	God taktfast facaderytme
Østergade 22	33U	4	1	En god bygning, der markerer gadehjørnet
Østergade 24	13D	3	1	Grand Hotel - Flot, markant byejeendom, med høj grad af originalitet
		4	2	Hjørnebygning - Kulturhistorisk interessant bygning
Østergade 30	12O	4	1	Bygning med god rumvirkning og fortællerværdi
Østergade 32	15B	3	1	Markant rødstensejeendom med hjørnetårn
Østergade 44	15M	4	1	Rødstensbygning med pudsede risalitter
Østergade 46	15N	4	1	Pudset malet bygning
Østergade 48	15CL	4	1	Rødstensejeendom med pudsede vindues- og dørindfatninger
Østergade 50	15CK	4	1	Etaggejeendom med et klart udtryk. Gode dekorationer
Østergade 52	15BP	4	1	God bygning præges negativt af facadebeklædt underetage
Østergade 54	15BQ	4	1	Markant hjørnejeendom. Tidstypisk byggestil
Østergade 57	198	3	1	Stationsbygning - Markant bygning af kulturhistorisk betydning
		4	2,3	Velprop. sidefløje til stationsbygning. Enkle detaljer
		4	4	Velproportioneret pudset, malet pakhusbygning. Fortællerværdi
Østergade 57A+B+C		4	1,1,1	Del af stationsanlægget



DELOMRÅDE 1: STRUER BY - NORDLIG DEL

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGADE 21
7600 STRUER

JULI 2001



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGADE 21
7600 STRUER

JULI 2001

DELOMRÅDE 1: STRUER BY - NORDLIG DEL

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING

DELOMRÅDE 2: STRUER BY - SYDLIG DEL

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEV. KOMMENTARER
Abildhøj 5	22AM	4	1	Velbevaret, tidstypisk bygning
	5A	3	1	Hovedbygning med fin fortælle værdi med enkelte skønhedsfejl
Gimsinghoved 1	5LO	4	2	Sidebygning i samme stil som hovedbygning
Gimsinghoved 2-22	5LO	4	1	Trods ændret udtryk og funktion vigtig for gårdanlæggets ark. kvaliteter
Gimsinghøje 16	21Y	4	1	Interessant hovedform og konstruktion
Hjermvej 10	21Z	4	1	Velproportioneret rødstensvilla
Hjermvej 26	21AF	4	1	God hovedform, lidt tung frontkvist
Hjermvej 28	21AR	4	1	Villa i Bedre Byggeskik stil
Hjermvej 30	22Z	4	1	Velproportioneret rødstensvilla med gavl med karnap mod vej
Hjermvej 41	1I	4	1	God hovedform. Uheldige nye vinduer
Hjermvej 49	20E	4	1	Længehus med taktfast facaderytme. Uheldig ny kvist
Hjermvej 49	86	4	3	Kapel/toilet - Fin bygning i kirkeanlæg
Lundbyvej 1	23R	4	1	God repræsentant for perioden
Lundbyvej 3	23S	4	1	Rødstensbygning
Nørgårdvej 3	22V	4	1	Funkisbygning, typisk for kvarteret
Nørgårdvej 4	21AD	3	1	Bygning m/fortælle værdi for området (og B&O og det moderne)
Nørgårdvej 7	22Y	4	1	Tidstypisk, god repræsentant
Nørgårdvej 9	23N	4	1	Tidstypisk hus i homogent kvarter
Nørgårdvej 10	23Q	4	1	Funkisbygning i ubehandlet puds - velproportioneret
Ringgade 98	15IM	4	1	Velbygget og velindpasset ældre boligkarré
Ringgade 100	15IR	4	3	Gedigen arkitektur uden de store virkemidler
Søndergade 67	21L	4	1	Tidstypisk kombination af mursten og international funktionalisme
Søndergade 68	15HÆ	4	1	Del af god facaderække
Søndergade 70	15HY	4	1	Del af god facaderække
Søndergade 74	15IN	4	1	Velproportioneret villa. Karakterløse nye vinduer
Søndergade 76	15FX	4	1	God hovedform. Karakterløse vinduer
Søndergade 100	111	4	1	Formentlig tidligere gartnerforretning. Fremstår original.
Vester Alle 2A	21AA	4	1	Tidstypisk kombination af danske mursten og intern. funktionalisme
Ørgaards Alle 1	21V	4	1	God hovedform og proportioner
Ørgaards Alle 3	21X	4	1	Velproportioneret rødstens villa, høj pudset sokkel



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGADE 21
7600 STRUER


JULI 2001

DELOMRÅDE 2: STRUER BY - SYDLIG DEL

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING

DELOMRÅDE 3: BREMDAL

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Fjordvejen 1	2C	4	1	Solid rødstensvilla i Bedre Byggeskik stil
Fjordvejen 2	2F	3	1	Markant og kulturhistorisk interessant bygning



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGADE 21
7600 STRUER


JULI 2001

DELOMRÅDE 3: BREMDAL

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING

DELOMRÅDE 4: GIMSING SOGN IØVRIGT

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Dalbyvej 4	3A	4	1	Markant rødstensstuehus med gode detaljer
		4	2	Rødstensudlænge med muret trempel
		4	4	Rødstensudlænge med god hovedform
Dalbyvej 6	4A	4	1	Markant stuehus med god fortælle værdi
		4	2	Lade. Del af markant anlæg med gode dekorationsdetaljer
		4	4	Stald. Del af markant anlæg med gode dekorationsdetaljer
		4	6	Stald. Del af markant anlæg med gode dekorationsdetaljer
Rubjerghøj 12	27B	4	1	Del af godt gårdmiljø
Vinderupvej 1	20A	4	1	Tidstypiskstuehus. Velproportioneret længehus
		4	3	Stald. Del af intakt og aktivt gårdanlæg
Vinderupvej 30	1AN	4	1	Fint tidstypisk hus - funkisinspireret



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGADE 21
7600 STRUER

JULI 2001

DELOMRÅDE 4: GIMSING SOGN

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING


DELOMRÅDE 5: ØLBY SOGN MED ØLBY

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Bettevej 1A	6G	4	1	Enkelt hus, der ligner sig selv
Kilenvvej 13	11B	4	2,3,6	Meget originalt og intakt anlæg
		4	1	Præstegård. Bygning med gode teglstensdekorationer
Kjærgårdsmøllevej 2	1A	4	3,4,5	Præstegårdens udlænger med til at danne fin helhed
Kjærgårdsmøllevej 5	12A	4	6	Stemmingsfuld bygning
Klosterhedevej 4	3D	4	1	Velbevaret, solidt og velproportioneret stuehus
		3	1	Stuehus - Stort, symmetrisk længehus med stor facadehøjde
Klosterhedevej 12	10A	4	2,4	Stalde og garage danner sammen m. stuehus et intakt gårdanlæg
Klosterhedevej 12A	10K	4	1	Meget enkelt træhus med valmet stråtag
Klosterhedevej 18	3K	4	1	God bygning med enkelte skønhedsfejl
Kløvenhøj 19	5AK	4	1	Bygning med kulturhistorisk fortælle værdi
Kløvenhøj 25	5L	4	1	Kulturhistorisk vigtig bygning for byen
Kløvenhøj 27	2A	4	1	Markant bygning i gadebilledet
Vester Ringgade 12	2A	3		Vedligeholdt og moderniseret. Nye kviste virker fremmede



ØLBY

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING



STRUER KOMMUNE
 TEKNISK FORVALTNING
 ØSTERGEDE 21
 7600 STRUER


JULI 2001

DELOMRÅDE 5: ØLBY SOGN


- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING

DELOMRÅDE 6: FOUSING SOGN MED FOUSING KIRKEBY OG FOUSING MEJERIBY

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Gudumhusvej 1	46	3	4	Stuehus - renoveret i overensstemmelse med original
		4	5	Udlænge - Del af velbevaret anlæg
KirkeAlle 9	3A	4	2	Velproportioneret rødstenshus
Klosterhedevej 29	16A	4	1	Bevidst istandsat. Hovedform og materialer respekteret
Klosterhedevej 32	21	4	1	Harmonisk bygning m. god fagrytme. Svungne gavle
Klosterhedevej 38	3C	4	1	Meget markant bygning på hjørne i byen
Klosterhedevej 48	3D	4	1	Byens eneste eksempel på funkisstilen
Meldgårdsvej 2	17R	4	1,4	Gl. købmandsgård - p.g.a. kulturhistorien
Meldgårdsvej 16	17BD	4		Velproportioneret rødstenshus. Uheldigt tag og ruder.
Meldgårdsvej 26	12L	4		Kulturhistorisk interessant - Den gamle smedie
Pilgårdvej 4		4	1	Enkelt stuehus med god hovedform og gode detaljer
	23A	4	2,3	Udlænger. Del af helstøbt, intakt anlæg
Pilgårdvej 5	13A	4	1,5	Gammel slægtsgård. Flot murværk
Pilgårdvej 10	11A	4	2,3	Staldbygninger, der danner helstøbt, velbevaret anlæg
Stadsbjergvej 3	38A	4		Præget af Bedre Byggeskik stilen
Stadsbjergvej 6	7I	4		Kulturhistorisk betydningsfuld bygning




FOUSING MEJERIBY



FOUSING KIRKEBY

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGEDE 21
7600 STRUER

JULI 2001


DELOMRÅDE 6: FOUSING SOGN

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING


DELOMRÅDE 7: VEJRUN SOGN MED VEJRUNSTAD OG VEJRUN KIRKEBY

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Agergårdvej 3	17B	4	1	Del af ældre gårdanlæg
Ellekjærvej 5	4E	4	1	Anseeligt længehus. Stor facadehøjde og god rytme
Hardsysselvej 2	1P	4	1	Tidligere skole
Hjermvej 96	18A	4	1	Markant bygning trods „modernisering“
Holstebrovej 84	10A	2	1	Stuehus - markant hovedbygning med tjærede liséner
		3	2,3,4,5	Udlænger - danner med stuehus et meget helstøbt anlæg
Holstebrovej 87	19A	4	1	Anseeligt stuehus med stor facadehøjde. Intakt rytme
Holstebrovej 98	16K	4	1	Husmandssted
Holstebrovej 101	1A	1	1	Hovedbyggn. til meget velbevaret anlæg af stor kulturhist. interes.
		3	3	Staldbygning - Vigtig del af herregårdsanlægget
		4	6	Kornlade -Kulturhistorisk værdi trods tilbygning af stor hal
Holstebrovej 102	1A	4	10	Enkelt rødstenshus. Ligger godt ved indkørsel til Avsumgård
Holstebrovej 106	1A	4	12	Pga tilhørsforhold til nabobygning og herregården
Lundbygade 6	4A	4	2,3,4	Udlænger til godt, helstøbt anlæg trods ændringer
Skt Olai Bakke 2	1A	3	3	Smukt Bedre Byggeskik hus
Skt Olai Bakke 2A	1A	3	4	God gedigen bygning - meget intakt i udtryk og materialer
Skt Olai Bakke 6	21G	4	1	Bygning med funktionalistiske træk
Søjbjergvej 15	4A	4	1	God bygning med stor facadehøjde og intakt fagrytme
Søllergårdvej 1	5A	4	1	Kulturhistorisk interessant bygning
Søllergårdvej 2	4H	4	2	Værkstedbygning. Kulturhistorien og miljøværdien tæller
Søllergårdvej 4	2R	4	1	Velproportioneret stuehus med god rytme
Timlingvej 1	2A	3	1	Meget smuk og markant hovedbygning
		4	2,4	Staldbygninger - del af fin helhed
Tingvej 26	8C	4	1	Tidligere skole
Tingvej 27	6	4	1	Stuehus med god hovedform og facaderytme
		4	2,3,4,5	Del af stort, intakt gårdanlæg
Tolsgårdvej 2	4A	4	1	Gammel bygning m. meget smukt murværk (munkesten)
Tolsgårdvej 4	1A	3	2,3	Meget fint anlæg - der desværre er meget forsømt
Villemoesvej 2	16A	4	1	Rødstenshus med enkle detaljer
Villemoesvej 4	15A	4	1	2-etagers stuehus funkis-stil/rationalisme
		4	3	Ladebygningen prydes af de mange vinduer i rytme

VEJRUN KIRKEBY



- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGEDE 21
7600 STRUER

JULI 2001

DELOMRÅDE 7: VEJRUM SOGN


- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING

DELOMRÅDE 8: HJERM SOGN MED HJERM, KVIUM OG HANDBJERG STRAND


ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Dalbyvej 2	14	4	1	Tidligere ledevogterhus. Enkel rødstensbygning
Engvej 3	4BF	4	1	Tidstypisk gedigen muremesterbygning
Engvej 7	4O	4	1	Miljø og kulturværdien tæller
Engvej 8	4CF	3	1	Bedre byggeskikstid, tung karnap/frontkvist
Engvej 9	4N	4	1	Trods tilstand og rod et stemningsfuldt kompleks
Fjordbakken 11	4A	4	1	Godt proportioneret stuehus med gode detaljer
Hummelsevej 3	40B	4	1	Miljø- og kulturhistorisk interessant bygning trods ændringer
Højgårdsparken 130	7	4	1	Meget helstøbt hus
Jegbjergvej 2	10	3	1	Stuehus - Husmandssted med original fremtræden
		4	2	Stald- del af stemningsfuldt anlæg
Jegbjergvej 10	5A	4	1	Længehus med taktfast facaderytme. Bevaret alle 3 skorstene
Jegbjergvej 11	1C	4	1	Stuehus. Velbevaret og letaflæseligt
		4	5	Rødstensgarage med dobbelport i gavl
Jegbjergvej 15	1A	4	1	Stuehus med god hovedform og enkle murværksdetaljer
Jegbjergvej 16	3B	4	1	Stuehus inspireret af Bedre Byggeskik
		4	2,3	Udlænger danner velbevaret og velholdt gårdanlæg
Jembanevej 26	3BA	3	1	Meget velproportioneret bygning. Fornemt indgangsparti
Kirkevej 2	2C	4	1	God bygningsform. Lidt tung kvist over karnappen
Kirkevej 4	2D	4	1	Enkel, tidstypisk muremsterhus
Kirkevej 9	4G	4	1	Anseelig, symmetrisk opbygget bygning
Kirkevej 13	4E	4	1	Trods ændringer stadigvæk et fint hus
Kirkevej 15	4A	3	1	Beboelseshus i fint samspil med kirken. Miljø- og fortælleleværdi
		4	2	Rødstensudlænger - del af anlæg i samspil med kirken
Kirkevej 16	3A	3	1	Markant bygning med fast rytme
Kirkevej 18A	3Ø	4	1	Kirkekontor. God hovedform
Kobberbrovej 3	35	4	1,3	Meget intakt og levende husmandssted
Kragelundvej 2	98	4	1	Velproportioneret hus. Gedigent byggeri
Kviumvej 1	31A	4	2	Længe med flot svungen frontkvist
Kviumvej 6	30A	4	1	Gedigent, tidstypisk stuehus
		4	3,5	Udlænger til helstøbt gårdanlæg
Kviumvej 7	28A	4	1	Velbevaret stuehus
		4	2,3,4	Udlænger til helstøbt større gårdanlæg
Kviumvej 8	29A	4	1	Stuehus. Markant rødstensbygning med frontkvist
		4	2,3,4	Udlænger til intakt, helstøbt gårdanlæg
Kviumvej 9	8A	4	1	Markant bygning med enkelte skønhedsfejl. Tidligere skole
Kviumvej 12B	10F	4	1	Enkel bygning med kulturhistorisk værdi
Kviumvej 14	10R	4	1	Flot bygning med enkelte skønhedsfejl
Lindeborgvej 11	3A	4	3,5,6	Helstøbt gårdanlæg, velbevaret mod gårdsplads. Lidt forsømt
Lindeborgvej 13	13	4	1	Bygning med kulturhistorisk værdi. Fin beliggenhed
Lindeborgvej 17	19A	4	2,3	Fint og velbevaret gårdanlæg
Lindeborgvej 18	9A	4	2,5	Meget fint anlæg med smuk placering
Mosevej 1	11I	4	1	Tidligere skole. Markant bygning
Møllevangsvej 2	4AR	4	1	Markant bygning med enkle detaljer
Møllevangsvej 4	4F	4	1	Bygning med god fortælleleværdi
Møllevangsvej 8	3E	4	1	Arkitektonisk mix funktionalisme med pagodetag
Møllevangsvej 10A	1Y	4	1	Bygning med kulturhistorisk fortælleleværdi
Møllevangsvej 11	3AD	4	1	Gedigen muremstervilla
Skarbyvej 16	2A	3	1	Stuehus. Længehus i klassicistisk stil
		3	2,3,6	Rødstensudlænger til markant og intakt gårdanlæg
Skolevej 1	2A	4	1	Bygning med god fortælleleværdi
Skolevej 3	4CG	2	1	Bygning med høj arkitektonisk værdi - Bedre Byggeskik
Skolevej 16	4AH	4	1	Velproportioneret bygning, der let kan bringes et trin op
Skolevej 16A	4AH	4	2	Industrianlæg i tilknytning til banen
Sofienlundvej 14	3A	4	1	Anseelig længebygning med stor facadehøjde og god rytme

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
		4	1	Stuehus med god hovedform
Sofienlundvej 20	1A	4	3,4	Ladebygninger del af helstøbt gårdanlæg
Stationsvej 1	4BM	3	1	Bygningen er vigtig for byens selvforståelse som stationsby
Sonder Hjermevej 8	11Q	4	1	Uheldig facadebehandling. Ellers god bygning
Sonder Hjermevej 9	3A	4	1	Eksempel på godt rekonstrueret murværk
Sonder Hjermevej 19	21	4	1	Præges meget af småbygninger m.v. - ellers god bygning
Tellingvej 13	43C	4	1	Enkelt hus i meget original tilstand
		4	1	Stuehus: Længehus med fin facaderytme
Tellingvej 17	9A	4	2,4,5	Udlænger til gårdanlæg med høj grad af autensitet
Vestre Hovedgade 1	3I	4	1	Bygning med stor historisk fortælle værdi
Vestre Hovedgade 2	4B	3	1	Bygningen er vigtig for byens selvforståelse
Vestre Hovedgade 4	4BB	3	1	Bygningen er vigtig for byens selvforståelse
Vestre Hovedgade 5	3AR	4	1	Det indskårne indgangsparti misklæder den gode bygning
Vestre Hovedgade 7	3AF	4	1	Byvilla m/tidstypiske dekorationsdetaljer. Uheldig farvevalg
Vestre Hovedgade 9	3AE	4	1	Markant byejeendom - indleder den bymæssige bebyggelse
Vestre Hovedgade 19	3AO	4	1	En god bygning - Trods uklædelig pvc vinduer/døre
Vestre Hovedgade 21	3HI	4	1	Vigtig for definering af gadens start efter krydset
Vestre Hovedgade 29	2G	4	1	Velholdt og velproportioneret villa
Vestre Hovedgade 36	4A	4	2,3,4	Udlænger til større gårdanlæg
		2	1	Hovedbygning med stor fortælle- og miljøværdi
Volstrupvej 2	1A	4	3,5	Lade + garage - rødstensbygninger med kamtaggavle
Volstrupvej 8	24A	4	2	Stuehus samt øvrige udlænger danner en god helhed
Øksenbjergvej 6	40A	4	2	Staldbygninger danner godt gårdrum
Østre Hovedgade 2	3C	4	1	Med til at tegne midtbyen, god fortælle værdi
Østre Hovedgade 5	4D	4	1	Velbevaret håndværkergård med butik
Østre Hovedgade 10	4M	4	1	Bygning med god fortælle værdi.
Østre Hovedgade 14	4N	4	1	Del af byens kulturhistorie
Østre Hovedgade 16	4Æ	4	1	Trods skønhedsfejl en markant bygning i gadebilledet
Østre Hovedgade 19	4AB	4	1	Markant bygning i gadebilledet
Østre Hovedgade 21	4AA	4	1	Miljø- og fortælle værdi trækker op
		3	1	Mejeri fra 1931. Markant tidstypisk bygning
Østre Hovedgade 22	4BK	3	2	Mejeristbolig. Markant rødstensbygning. Kulturhistorisk vigtig
Østre Hovedgade 24	4BN	3	1	Bedre Byggeskikstid, god hovedform og detaljer
Østre Hovedgade 25	4AI	4	1	Stadig en markant bygning med fortælle værdi
Østre Hovedgade 28	4BP	3	1	Velbevaret repræsentant for perioden
Østre Hovedgade 29	4AV	4	1	Trods ændringer stadig et markant hus
Østre Hovedgade 34	4AQ	4	1	De nyere vinduer i den gode bygning trækker ned
Østre Hovedgade 35	4BL	4	1	Tidstypisk med funkisprægede hjørnevinduer
Østre Hovedgade 37	4AO	4	1	Velproportioneret dobbelthus med god rytme og facadehøjde
Østre Hovedgade 41	4BR	4	1	Velholdt rødstensvilla
Østre Hovedgade 44	2A	4	1	Smuk bygning med små skønhedsfejl af nyere dato
Østre Hovedgade 46	2C	4	1	Harmonisk bygning. De nyere vinduer trækker ned
Åvej 32	5N	4	1	Ældre hus med høj grad af autensitet

KVIUM




HANDBJERG STRAND



HJERM



-  BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
-  FREDET BYGNING



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGEDE 21
7600 STRUER

JULI 2001


DELOMRÅDE 8: HJERN SOGN

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING

DELOMRÅDE 9: ASP SOGN MED ASP OG LINDE

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Aspvej 5	12N	4	1	Præges negativt af ny, stor kvist
Bastrupvej 2	4A	4	2,3,6	Udlænger der danner flot stramt 3-flojet anlæg
Birkildvej 8	3F	4	1	Stuehus - gedigent rødstenshus med murværksdetaljer
Birkildvej 19	2I	4	1	Intakt husmandssted med original hovedform.
Borgvej 3	9A	4	1	Står meget originalt på gårdfacade og gavle
Hestbækvej 26	2A	4	1,2,3	Lade + staldbygninger danner helstøbt anlæg
Hestbækvej 29	2C	4	1,2,3	Helstøbt husmandssted - god fortælle værdi
Hestbækvej 33	2Q	4	1	Fint eksempel på Bedre Byggeskik
Holmevej 4	1X	4	1	God velproportioneret bygning. Uheldige vinduer
Højrisvej 2	5I	4	1	Danner sammen med udhus en god heldhed
Langhøjvej 20	1K	4	1	Tidligere tømreværksted. Nyere uindpasset kvist skæmmer
Lindekærvej 8	6E	4	1	Bygning med harmonisk krop og rytme - uheldige vinduer
		3	1	Velbevaret stuehus til gammel hovedgård
Lindtorpvej 6	1A	4	2,3	Hvidkalkede staldbygninger til fint gårdanlæg
Rødebrovej 9	6B	4	1	Velbevaret stuehus. Tidstypiske dekorationsdetaljer
St Norbyvej 1	2A	4	1	Bygning præges negativt af de nyere vinduer
Vilhelmsborgvej 50A	3E	4	1	Hus med stor fortælle værdi trods manglende originalitet
Vilhelmsborgvej 54	4B	4	1	Gl. mølle. God hovedform. Markant i landskabet
Vilhelmsborgvej 56	4R	4	1	Arkitektonisk og kulturhistorisk vigtig bygning
Vilhelmsborgvej 58	6P	4	1	God symmetrisk opbygget facade
Vilhelmsborgvej 75	3AR	4	2	Kulturhistorisk interessant og meget original bygning





STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGEDE 21
7600 STRUER

JULI 2001

DELOMRÅDE 9: ASP SOGN

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING


DELOMRÅDE 10: RESEN SOGN MED RESENSTAD OG DEL AF TOFTUM BJERGE

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Bonnesigvej 27	1DC	4	1	Bygning med mange gode og velbevarede detaljer
Broholmvej 2	1B	4	1	Rødstenshus i Bedre Byggeskik stil
Dalgårdsvej 30	2N	4	1	Enkelt rødstenshus med god hovedform
Dalgårdsvej 38	2R	4	1	Markant bygning i gaden
Dalgårdsvej 63	21H	4	1	Stuehus - markant bygning med stejl taghældning
		4	5	Stald - stemningsfuld med god fortælle værdi - trods tilstand
Dalgårdsvej 76	1DL	3	1	Tidstypisk Bedre Byggeskik stil
Hedegårdvej 1	2E	4	1,2,3	Forholdsvis velbevaret husmandssted. Kulturhistorisk vigtig
Kjærgårdsmøllevvej 7	3A	4	1	Markant længehus i Bedre Byggeskik stil
Kjærgårdsmøllevvej 12A	1A	4	1	Markant stuehus. Præges negativt af nyt udhængstag
Kjærgårdsmøllevvej 20	2A	4	1	Fint gårdmiljø. Stuehus med smukke originale fyldingsdøre
Kjærgårdsmøllevvej 22	6A	4	1	Velproportioneret, intakt stuehus
		4	3,4	Rødstensudlænger - danner intakt gårdanlæg m. god fortælle værdi
Lemvigvej 7	3D	4	2,3,5	Danner tilsammen en god, intakt helhed med fortælle værdi
Lucernemarken 2	3L	4	1	Bygning med god fortælle værdi
Lucernemarken 17	4X	3	1	Intakt skolebygning i Bedre Byggeskik stil
Lucernemarken 24	4L	4	1	Markant 16 fags bygning
Makholmvej 15	16R, 16 S	4	1	Let genkendeligt hus. God hovedform
Makholmvej 20	16G	3	1	Bygning af stor betydning for byens udvikling
Makholmvej 21	2S	4	1	Vigtig bygning i gadebilledet. Kulturhistorisk betydning
Makholmvej 25	2AB	4	1	Bygning med god hovedform
Makholmvej 26	2AA	4	1	Stemningsfuldt anlæg med god fortælle værdi
Makholmvej 33	2A	4	4	Ladebygning - vigtig for anlæggets helhed
Makholmvej 36	2V	4	1	Bygning med god fortælle værdi og del af intakt anlæg
Remmerstrandvej 206	2A	3	1	Markant bygning - tidstypisk Bedre Byggeskik stil
Remmerstrandvej 207	1I	4	3,4	Stald og ladebygning - del af en helstøbt anlæg
Remmerstrandvej 208	1A	4	3	Markant stuehus, der fremstår originalt, til ombygget anlæg



RESENSTAD

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGEDE 21
7600 STRUER

JULI 2001


DELOMRÅDE 10: RESEN SOGN

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING

DELOMRÅDE 11: HUMLUM SOGN M. HUMLUM, DEL AF TOFTUM BJERGE, HUMLUM FISKERLEJE OG ODDESUND SYD


ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Bredalsvigvej 2	2A	3	1	Stuehus med god hovedform og god facaderytme
	1A	4	3	Stald/garage - Del af stemningsfuldt miljø, m. god fortælleleværdi
Bredalsvigvej 8	1A	4		Enkle bygninger uden egentlig arkitektonisk bearbejdning Del af stemningsfuldt fiskerleje Danner en miljømæssig og kulturhistorisk vigtig helhed ⁴
Bredalsvigvej 10		4		
Bredalsvigvej 12		4		
Bredalsvigvej 14		4		
Bredalsvigvej 16		4		
Bredalsvigvej 18		4		
Bredalsvigvej 20		4		
Bredalsvigvej 22		2A	4	
Breinholtvej 1	1A	4	3	Bygning med god hovedform samt fortælleleværdi
Breinholtvej 2	1A	4	1	Stuehus - markant mod gårdsplads. Ombygget mod have
		4	6,7,11,12	Udlænger er med til at danne helhed med god miljøværdi
Breinholtvej 3	1A	4	2	Pudset markant bygning - del af herregårdsanlæg
Breinholtvej 4	1A	4	10	Bygning/anlæg med god fortælleleværdi
Gl Færgevej 1	3T	4	1	Gl. stationsbygning. Pudset bygning med enkle detaljer
Gl Færgevej 3	3S	4	1	Del af stedets fortælleleværdi
Gl Færgevej 5	3AE	4	1	Markant stor bygning med god fortælleleværdi
Gl Færgevej 6	3U	4	1	Pudset bygning med enkle detaljer
Gl Færgevej 7	3R	4	1	Markant længehus med enkle detaljer
Grønnevej 1	4M	4	1	Nydeligt, mindre byhus, god lille forplads/have
Grønnevej 3	4N	4	1	Godt mindre byhus, mindre gode vinduer
Kirstensvej 2	18	4	1	Bygning vigtig for byens selvforståelse
Kirstensvej 3	6I	4	1	Den gode bygning lider under facademaling
Kærvænget 4	10I	4	1	Kunne meget nemt blive til en rigtigt god bygning
Oddesundvej 13	3I	4	1	Bygning med god symmetrisk facadeopbygning
Oddesundvej 17	4A	4	2,3,4	Rødstensudlænger til fint, intakt gårdanlæg
Oddesundvej 19	1B	4	1	Anseelig bygning - dog med lidt kulissestemning
Oddesundvej 20	3A	4	2,3,4,5	Udlænger + hønsehus danner anlæg med god fortælleleværdi
Oddesundvej 22	9A	3	1	Enkel bygning med god fortælleleværdi
Oddesundvej 23	4H	4	1	Enkelt hus med god hovedform
Oddesundvej 47	3P	4	1	Karakterfuldt sommerhus, god fortælleleværdi
Oddesundvej 49	3P	4	1	Stemningsfuldt hus
Oddesundvej 51	3P	4	1	Karakterfuldt, enkelt hus. God fortælleleværdi
Pallisgårdvej 4	9A	4	1,2	Intakt husmandssted med høj miljøværdi
Pallisgårdvej 8	13A	4	1	Markant tidstypisk stuehus
		4	3	Lade - del af intakt firlænget gårdanlæg
Stokkendalvej 3	2A	4	1	Tidstypisk stuehus
		4	2,3,4	Udlænger med til at danne godt symmetrisk og helstøbt anlæg
Strandbjerggårdvej 8	1A	3	1	Stuehus - markant hvidkalket hovedbygning med mange detaljer
		3	6,7	Markante voluminøse, hvidkalkede udlænger
		4	2	Beboelseshus - hvid, pudset bygning
		4	11	Stald/lade - markant trempelbygning
Strandbjerggårdvej 10	1A	4	5	Stemningsfuldt hus
Thagård Plantage 24	2D	4	1	Bygning med poesi og fortælleleværdi
Thagårdvej 7	4AX	4	1	Bygning med god fortælleleværdi og gode detaljer
Vejbjergvej 1	23	4	1	Bygning med god fortælleleværdi
Vejbjergvej 3	1A	4	1	Bygning med god fortælleleværdi
Vesterbrogade 4	6F	3	1,2	Kro+rejsstald - miljø- og kulturhistorisk fortælleleværdi
		4	3	Værelsesfløj - Del af kroanlægget.
Vesterbrogade 19	4F	4	1	God bygning - dog noget kulissepræget
Vesterbrogade 35	4BX	4	1	Del af gammelt el-værk
Vesterbrogade 38	4AD	4	1	Et af gadens velbevarede huse. Ligner sig selv
Vesterbrogade 35	4BX	4	1	Del af gammelt el-værk
Vesterbrogade 38	4AD	4	1	Et af gadens velbevarede huse. Ligner sig selv

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Vesterbrogade 46-48	4BC	3	1	Jugend inspireret pudset hus med righoldige detaljer
		4	2	Værkstedbygning - bygning med god stemning
Vesterbrogade 57	4BO	4	1	Bygning og udhus med god stemning
		4	1	Tidstypisk stuehus med gode detaljer
Vesterkærvej 3	3A	4	2,3	Fine udlænger med gesimsdekorationer
Vesterkærvej 10	6A	4	1	Del af opløst anlæg, dog en markant bygning
Østerbrogade 3	8AF	4	1	Et gedigent, velholdt og velbevaret rødstenshus
Østerbrogade 7	8AE	4	1	Stadig et markant rødstenshus
Østerbrogade 11	8S	4	1	Rum- og miljøskabende bygning på hjørnet af Østerbrogade
Østerbrogade 17	5I	4	1	Bygning med god hovedform
Østerbrogade 19	5L	4	1	Markant bygning i gadebilledet
Østerbrogade 25	5AI	4	1	På trods af ændringer stadig et godt hus
Østerbrogade 29	5AN	4	1	Enkelt, godt rødstenshus
Østerbrogade 34	4F	4	1	Godt hus trods dørblænding



HUMLUM FISKERLEJE

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING




ODDESUND SYD

TOFTUM BJERGE



HUMLUM

-  BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
-  FREDET BYGNING



STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGEDE 21
7600 STRUER

JULI 2001


DELOMRÅDE 11: HUMLUM SOGN

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING

DELOMRÅDE 12: VENØ SOGN MED VENØ BY

ADRESSE	MATR. NR.	BEV. VÆRDI	BYGN. NR.	BEVARINGS KOMMENTARER
Havstokken 2	6F	4	1	Hus med god fortælle værdi
Havstokken 3A	4Y	4	1	Enkel pudset bygning - fiskerskur
Havstokken 7	10B	4	1	Bygning med god fortælle- og miljøværdi
Havstokken 8	6E	4	1	Stadig en bygning med historisk fortælle værdi
Havstokken 12	4N	4	1	Velproportioneret, solid rødstensbygning
Havstokken 14	12B	4	1	Markant pudset/malet længehus
Havstokken 15B	11E	4	1	Stemmingsfuldt, ældre sommerhus
Havstokken 20	12D	4	1	Velproportioneret pudset/kalket længehus. Tag af forbandtlagte tegl
Havstokken 24	9B	4	5	Egnstypisk bygning. Gavle og højsokkel i kløvet granit
Havstokken 26	10C	4	1	Enkel bygning med god hovedform
Høfden 2	5Æ	4	1	En autentisk bygning med god hovedform og overflade
Kimingen 2	12K	4	1	På trods af nyere fejlgreb, stadig et godt hus
Klitten 1	5B	4	1	God samhørighed med kirken
Klitten 3A	5M	3	1	Arkitektonisk og kulturhistorisk interessant bygning
Klitten 9	13B	4	1	Godt, velbevaret rødstenshus
Klitten 10	5A	4	4	Markant bygning med muret trempel
Klitten 19	13D	3	1	Velbevaret, enkelt hus. Meget velproportioneret
Lønningen 7	5T	4	1	Tidstypisk bygning
Lønningen 12	5S	4	1	Enkelt, velproportioneret rødstenshus
Nørskovvej 6	6G	4	1	Velproportioneret længehus. Solidt rødstenshus
Nørskovvej 9	3K	3	1	Autentisk, velbevaret bygning i uspoleret miljø
Nørskovvej 14	9A	4	2	Velproportioneret, tidstypisk bygning
Nørskovvej 16	3S	3	1	God bygning - meget original. Stråtag dog lidt kulisseagtig
Nørskovvej 17	3I	4	1	Velproportioneret bygning med stor facadehøjde
Nørskovvej 18	3Q	4	1	Ældre sommerhus med god stemning og fortælle værdi
		4	1	Stemmingsfuldt, pudset sommerhus
Nørskovvej 22	8F	4	2	Ældre, velbevaret sommerhus af træ
Sønderskovvej 5	4R	4	1	Bygning med god fortælle- og miljøværdi
		2	1	Meget tidstypisk markant rødstensstuehus
Sønderskovvej 9	2A	4	2,3,4	Gårdanlæg m/virkelig god originalitet både inde og ude
Sønderskovvej 11	2A	4	6	God bygning på trods af den nyere gavlbeklædning m.v.
Sønderskovvej 12	4Q	3	1	Særpræget bygning med god fortælle værdi
Sønderskovvej 17	2D	4	2	Stemmingsfuldt. God fortælle værdi
Tangvej 5	13M	4	1,2	Enkle bygninger med god fortælle- og miljøværdi
Vigen 1	5L	4	1	Kulturhistorisk vigtig bygning
Vigen 3	5Q	4	1	Anlæg med god poesi
		4	1	Stuehus en egnstypisk 1800-talsbygning
Vigen 5	4A	4	2	Markant, stor udlænge





STRUER KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
ØSTERGADE 21
7600 STRUER

JULI 2001

DELOMRÅDE 12: VENØ SOGN

- BEVARINGSVÆRDIG BYGNING
- FREDET BYGNING